

EXCELÊNCIA EM CERCAS ELÉTRICAS

DEON[®]

CERCAS ELÉTRICAS



**AV TAMANDARÉ 3680, VILA DALILA
CAMPO GRANDE MS BRASIL**

“DE OLHO NA CERCA”

Para ajudar o homem do campo à encontrar defeitos na cerca que prejudicam o bom funcionamento do choque:

1. Arame da cerca enferrujado ou arrebentado;
2. Aterramento enferrujado ou seco;
3. Isolador quebrado;
4. Tensão errada para o eletrificador;
5. Circuito fechado;
6. Distancia máxima incompatível com o eletrificador;
7. Eletrificador não liga;
8. Mato, galhos, etc. que ficam encostando na cerca.





67 9 8121-1728

Atendimento no horário
comercial



[Peon Brasil](#)



[Peon Cercas Elétricas](#)



peon@peon.com.br